BURLINGTON NORTHERN
McCOOK DIVISION
AKRON SUBDIVISION





CMAKR-01

REVISED:02-28-93



CMAKR-02

LS 2

REVISED:02-28-93



CMAKR-03

LS 2

REVISED:02-28-93



CMAKR-04

LS 2

REVISED:02-28-93



CMAKR-05

LS 2

REVISED:02-28-93



CMAKR-06

LS 2

REVISED:02-28-93



CMAKR-07

LS 2

REVISED:02-28-93



CMAKR-08

LS 2

REVISED:02-28-93



CMAKR-09

LS 2

REVISED:02-28-93



LS 2

REVISED:02-28-93

CMAKR-10



CMAKR-11

LS 2

REVISED:02-28-93



CMAKR-12

LS 2

REVISED:02-28-93



CMAKR-13

LS 2

REVISED:02-28-93



LS 2

CMAKR-14

REVISED:02-28-93



CMAKR-15

LS 2

REVISED:02-28-93



LS 2

CMAKR-16

REVISED:02-28-93



CMAKR-17

LS 2

REVISED:02-28-93



CMAKR-18

LS 2

REVISED:02-28-93



CMAKR–19

LS 2

REVISED:02–28–93



LS 2

CMAKR-20

REVISED:02-28-93



CMAKR-21

LS 2

REVISED:02-28-93



CMAKR-22

LS 2

REVISED:02-28-93



CMAKR-23

LS 2

REVISED:02-28-93



LS 2

REVISED:02-28-93

CMAKR-24



CMAKR-25

LS 2

REVISED:02-28-93



CMAKR-26

LS 2

REVISED:02-28-93



CMAKR-27

LS 2

REVISED:02-28-93



LS 2

REVISED:02-28-93

CMAKR-28



LS 2

CMAKR-29

REVISED:02-28-93



CMAKR-30

LS 2

REVISED:02-28-93



CMAKR-31

LS 2

REVISED:02-28-93



CMAKR-32

LS 2

REVISED:02-28-93



CMAKR-33

LS 2

REVISED:02-28-93




LS 2
BEGIN DENVER DIVISION
END McCOOK DIVISION
REVISED:02-28-93
CMAKR-34
455
454
MP 453.2
453
452
451
450
BEGIN BRUSH SUBDIVISION
END AKRON SUBDIVISION
Curves
Grade
Track
Rail
Grind
Ties
Surf
UC
C-454 1°00'45" Δ18°36' 400' SP. S.E. 2.25"
C-453 1°02'48" Δ12°08' 370' SP. S.E. 2.25"
C-451 1°00'54" Δ20°42' 370' SP. S.E. 2.25"
P-79 P-15 P-25
F-60 F-15 F-25
P-25 P-79
F-25 F-60
P-79
F-60
EL. = 3784.00'
EL. = 3785.53'
EL. = 3838.00'
EL. = 3882.00'
EL. = 3880.00'
M.P. 454.97=150.05 STERLING LINE
No. 20 T.O.
.88 Sig.
.83 Pub. Gr. Xing, Fl, gates 57270J
.76 U.S.B.M. 90' Lt. EL 4238.164
Br. No. 454.06 1-60' T.P.G., 3-40' T. B., 1-16' 6-20' C.P.T., B.D.
TO ALLIANCE
Br. No. 453.59 3-37' W.F., B.D.
.32 Sigs.
.24 No. 20 T.O.
.23 Sig.
.10 Pvt. Gr. Xing. 57272X, X-Bucks
.76 36'-16" C.I.P.
HWY. U.S. 34, COLO. 54
.18 Sigs.
.72 Pvt. Gr. Xing.
.64 60'-24" C.I.P.
.54 161'-24" C.I.P.
.52 113'-42" C.I.P.
No. 15 T.O.
.98 96'-24" C.I.P.
No. 15 T.O.
CLAYTON ST.
BRUSH CENTER
BEAVER CR. D.A.=1300 SM
.61 72'-24" C.I.P. HWY. U.P. 57271R
EAST BRUSH
TO DENVER
TO McCOOK
136-64
1987
1990
17212-86 (1076 T/M)
30000 SH-87 (1034 T/M)
1986
1989

BURLINGTON NORTHERN
McCOOK DIVISION

BEATRICE SUBDIVISION





CMBTC-01

L.S. 0152

REVISED:02-28-93



CMBTC-02

L.S. 0152

REVISED:02-28-93



CMBTC-03

L.S. 0152

REVISED:02-28-93



CMBTC-04

L.S. 0152

REVISED:02-28-93



CMBTC-05

L.S. 0152

REVISED:02-28-93



CMBTC-06

L.S. 0152

REVISED:02-28-93



CMBTC-07

L.S. 0152

REVISED:02-28-93



CMBTC-08

L.S. 0152

REVISED:02-28-93



CMBTC-09

L.S. 0152

REVISED:02-28-93



BURLINGTON NORTHERN
McCOOK DIVISION

GILTNER SUBDIVISION





CMGIL – 01

L.S. 0160

REVISED:02-28-93



CMGIL – 02

L.S. 0160

REVISED: 02-28-93



CMGIL – 03

L.S. 0160

REVISED:02-28-93



CMGIL – 04

L.S. 0160

REVISED:02-28-93



CMGIL – 05

L.S. 0160

REVISED:02-28-93



CMGIL – 06

L.S. 0160

REVISED:02-28-93



BURLINGTON NORTHERN
McCOOK DIVISION

HASTINGS SUBDIVISION







CMHAS-01

REVISED:02-28-93



NOTES

CMHAS-02

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-03

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-04

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-05

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-06

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-07

LS 2

REVISED:02-28-93



LS 2

CMHAS-08

REVISED:02-28-93



CMHAS-09

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-10

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-11

LS 2

REVISED:02-28-93



LS 2

CMHAS-12

REVISED:02-28-93



CMHAS-13

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-14

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-15

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-16

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-17

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-18

LS 2.

REVISED:02-28-93



CMHAS-19

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-20

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-21

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-22

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-23

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-24

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-25

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-26

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-27

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-28

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-29

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-30

LS 2

REVISED: 02-28-93



CMHAS-31

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-32

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-33

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-34

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-35

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-36

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-37

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-38

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-39

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-40

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-41

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-42

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-43

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-44

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-45

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-46

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-47

LS 2

REVISED:02-28-93



CMHAS-48

LS 2

REVISED:02-28-93



BURLINGTON NORTHERN
McCOOK DIVISION

HEBRON SUBDIVISION





CMHEB-01

L.S. 0155

REVISED:02-28-93



CMHEB-02

L.S. 0155

REVISED:02-28-93



CMHEB-03

L.S. 0155

REVISED:02-28-93



CMHEB-04

L.S. 0155

REVISED: 02-28-93



CMHEB-05

L.S. 0155

REVISED:02-28-93



CMHEB-06

L.S. 0155

REVISED:02-28-93



CMHEB-07

L.S. 0155

REVISED:02-28-93



CMHEB-08

L.S. 0155 REVISED:02-28-93

NOTES



BURLINGTON NORTHERN
McCOOK DIVISION

IMPERIAL SUBDIVISION





CMIMP-01

LS 0178

REVISED:02-28-93



LS 0178

CMIMP-02

REVISED:02-28-93



CMIMP-03

LS 0178

REVISED:02-28-93



LS 0178

REVISED:02-28-93

CMIMP-04



CMIMP-05

LS 0178

REVISED:02-28-93



CMIMP-06

LS 0178

REVISED:02-28-93



LS 0178

REVISED:02-28-93

CMIMP-07



CMIMP-08

LS 0178

REVISED:02-28-93



CMIMP-09

LS 0178

REVISED:02-28-93



CMIMP-10

LS 0178

REVISED:02-28-93



BURLINGTON NORTHERN
McCOOK DIVISION

LESTER SUBDIVISION





CMLES-01

L.S. 0159

REVISED:02-28-93



CMLES-02

L.S. 0159

REVISED:02-28-93



CMLES-03

L.S. 0159

REVISED:02-28-93



L.S. 0159

REVISED:02-28-93

CMLES-04



CMLES-05

L.S. 0159

REVISED:02-28-93



CMLES-06

L.S. 0159

REVISED:02-28-93



CMLES-07

L.S. 0159

REVISED:02-28--93



CMLES-08

L.S. 0159

REVISED:02-28-93



BURLINGTON NORTHERN
McCOOK DIVISION

OBERLIN SUBDIVISION





CMOBE-01

LS 19

REVISED:02-28-93



Notes

CMOBE-02

LS 19

REVISED:02-28-93



CMOBE-03

LS 19

REVISED:02-28-93



CMOBE-04

LS 0177

REVISED:02-28-93



CMOBE-05

LS 176

REVISED:02-28-93



CMOBE-06

LS 176

REVISED:02-28-93



CMOBE-07

REVISED:02-28-93

LS 176



LS 176

REVISED:02-28-93

CMOBE-08



CMOBE-09

REVISED:02-28-93

LS 176



CMOBE-10

LS 133 | LS 176

REVISED:02-28-93



CMOBE-11

REVISED:02-28-93



CMOBE-12

LS 176

REVISED:02-28-93



CMOBE-13

LS 176

REVISED:02-28-93



CMOBE-14

LS 176

REVISED:02-28-93



CMOBE-15

LS 176

REVISED:02-28-93



LS 176

REVISED:02-28-93

CMOBE-16



CMOBE-17

LS 176 REVISED:02-28-93

NOTES



BURLINGTON NORTHERN
McCOOK DIVISION

SHICKLEY SUBDIVISION





L.S. 0153

REVISED:02-28-93

CMSHI-01



L.S. 0153

REVISED:02-28-93

CMSHI-02



L.S. 0153

REVISED:02-28-93

CMSHI-03



L.S. 0153

CMSHI-04

REVISED:02-28-93




CMSHI-05
L.S. 0153
REVISED:02-28-93
25
24
23
22
21
20
Curves
Grade
Track
Rail
Grind
Ties
Surf
UC
C-24 2° S.E.0.50"
C-25 3° S.E.0.50"
C-23 1° S.E.0.50"
C-22 1° S.E.0.50"
C-21A 2° S.E.0.50"
C-21 2° S.E.0.50"
NOTE: TRACK OUT OF SERVICE TO MP 23.3
0.0 EL.1599
0.0 EL.1546
.92 24" C.P.
Br. 24.62 14-14' SP. P.T.
.15 24" C.P.
.14 16" C.I.P.
.05 2-24" C.I.P.
.04 2-24" C.I.P.
.64 Gr. Xing 75-058R
.49 Pub. Gr. Xing 75-059X
.42 Pub. Gr. Xing 75-060S
.35 Culv.
.34 Culv.
.29 Gr. Xing 75-061Y
.16 Gr. Xing 74-779M
.13 36" C.I.P.
.12 24" C.I.P.
.67 30" C.I.P.
.59 30" C.I.P.
.00 24" C.P.
.65 48" C.P.
.64 48" C.P.
.26 30" C.I.P.
.14 Gr. Xing 74-774D
Br. 21.01 8-14' SP. P.T.
.70 2-20" C.I.P.
.69 2-20" C.I.P.
.41 12" V.P.
.12 Gr. Xing 74-772P
.09 24" C.P.
100'
150'
50'
Walnut Cr.
Elm St.
Main St.
TOBIAS
To Doykin
TO HILDRETH
TO DEWITT
90#-CWR-82
112#-83
75-12
75-11

CMSHI-06

L.S. 0153

REVISED:02-28-93



CMSHI-07

L.S. 0153

REVISED:02-28-93



L.S. 0153

REVISED:02-28-93

CMSHI-08



CMSHI-09

L.S. 0153

REVISED:02-28--93



L.S. 0153

REVISED:02-28-93

CMSHI-10



CMSHI-11

L.S. 0153

REVISED:02-28-93



L.S. 0153

REVISED:02-28-93

CMSHI-12



CMSHI-13

L.S. 0153

REVISED:02-28-93



CMSHI – 14

L.S. 0153

REVISED:02-28-93



CMSHI-15

L.S. 0153

REVISED:02-28--93



CMSHI – 16

L.S. 0153

REVISED:02-28-93



NDP15017

L.S. 0153

REVISED:02-28-93

CMSHI-17



L.S. 0153

REVISED:02-28-93

CMSHI-18



CMSHI-19

L.S. 0153

REVISED:02-28-93



CMSHI – 20

L.S. 0153

REVISED:02-28-93



CMSHI – 21

L.S. 0153

REVISED: 02-28-93



L.S. 0153

REVISED: 02-28-93



CMSHI – 23

L.S. 0153

REVISED: 02-28-93



L.S. 0153

REVISED: 02-28-93



URLINGTON NORTHERN
McCOOK DIVISION

ST. FRANCIS SUBDIVISION





LS 0177

REVISED:02-28-93

CMSTF-01



Notes

LS 0177

REVISED:02-28-93

CMSTF-02



CMSTF-03

LS 0177

REVISED:02-28-93



CMSTF – 04

LS 0177

REVISED:02-28-93



CMSTF-05

LS 0177

REVISED:02-28-93



LS 0177

REVISED:02-28-93

CMSTF – 06



CMSTF – 07

LS 0177

REVISED:02-28-93



LS 0177

REVISED:02-28-93

CMSTF-08



LS 0177

REVISED:02-28-93

CMSTF-09



CMSTF-10

LS 0177

REVISED:02-28-93



CMSTF-11

LS 0177

REVISED:02-28-93



LS 0177

REVISED:02-28-93

CMSTF-12



CMSTF-13

LS 0177

REVISED:02-28-93



LS 0177

REVISED:02-28-93

CMSTF-14



CMSTF-15

LS 0177

REVISED: 02-28-93



CMSTF – 16

LS 0177

REVISED: 02-28-93



LS 0177

REVISED:02-28-93

CMSTF-17



CMSTF-18

REVISED:02-28-93

LS 0177



CMSTF-19

LS 0177

REVISED:02-28-93



LS 0177

REVISED:02-28-93

CMSTF-20



LS 0177

REVISED:02-28-93

CMSTF-21



LS 0177

CMSTF – 22

REVISED:02-28-93



CMSTF – 23

LS 0177

REVISED:02-28-93



CMSTF – 24

LS 0177

REVISED:02-28-93



CMSTF – 25

LS 0177

REVISED:02-28-93



LS 0177

REVISED:02-28-93

CMSTF-26



CMSTF – 27

LS 0177

REVISED: 02-28-93



BURLINGTON NORTHERN
McCOOK DIVISION

WALLACE SUBDIVISION






CMWLC-01
REVISED:02-28-93
LS 180
5
4
3
2
1
0
MP 0.8
BEGIN WALLACE SUBDIVISION
Curves
Grade
Track
Rail
Grind
Ties
Surf
UC
3°00'
5°00'
C-1
Compound
Δ43°44'
40
EL.1519.00
EL.1526.00
EL.1507.00
EL.1509.00
EL.1499.00
EL.1506.00
.89 Pub. Gr. Xing., X-Bucks 77223F
Br. No. 4.34 4-14' P.T.
.03 24'-24" C.I.P.
.85 Pub. Gr. Xing., X-Bucks 77220K
.72 Pub. Gr. Xing., X-Bucks 77219R
.14 36'-36" C.I.P.
Br. No. 2.79 5-14' P.T. T.B.D.
.68 Pub. Gr. Xing., X-Bucks 77217C
.30 Pvt. Gr. Xing. 77216V
.89 24'-30" C.I.P.
.78 Pub. Gr. Xing., X-Bucks 77215N
.71 No. 9 T.O.
.61 Pub. Gr. Xing., X-Buck 77214G
.55 No. 9 T.O.
.37 Pub. Gr. Xing., Fl. gates, 77213A
.21 No. 9 T.O.
.16 Pvt. Gr. Xing. 77212T
.12 No. 7 T.O.
.25 No. 9 T.O.
.82 No. 11 T.O.
M.P. 0.82 = 211.75 Hastings to Denver
50'
100'
HWY. NE. 23
D.A.=32 SM
TO STERLING
To Hastings
To Denver
HOLDREGE JCT.
132-SH-89
S.H.-112-62
S.H.-112-81
4225-81 (828 T/M)
1989
1986

CMWLC-02

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-03

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-04

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-05

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-06

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-07

REVISED:02-28-93



CMWLC-08

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-09

REVISED:02-28-93



CMWLC-10

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-11

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-12

REVISED:02-28-93



CMWLC-13

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-14

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-15

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-16

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-17

REVISED:02-28-93



CMWLC-18

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-19

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-20

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-21

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-22

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-23

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-24

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-25

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-26

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-27

REVISED:02-28-93



CMWLC-28

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-29

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-30

REVISED:02-28-93



CMWLC-31

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-32

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-33

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-34

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-35

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-36

REVISED:02-28-93



CMWLC-37

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-38

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-39

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-40

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-41

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC42

REVISED:02-28-93



CMWLC-43

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-44

REVISED:02-28-93



CMWLC-45

LS 180

REVISED:02-28-93



CMWLC-46

LS 180

REVISED:02-28-93



BURLINGTON NORTHERN
McCOOK DIVISION
WYMORE SUBDIVISION





CMWYM-01

L.S. 0019

REVISED:02-28-93

NOTES:



L.S. 0019

REVISED:02-28-93

CMWYM-02



CMWYM-03

L.S. 0019

REVISED:02-28-93



L.S. 0019

CMWYM-04

REVISED:02-28-93



CMWYM-05

L.S. 0019

REVISED:02-28-93



L.S. 0019

REVISED:02-28-93

CMWYM-06



CMWYM-07

L.S. 0019

REVISED:02-28-93



CMWYM-08

L.S. 0019

REVISED:02-28-93



CMWYM-09

L.S. 0019

REVISED:02-28-93



L.S. 0019

REVISED:02-28-93

CMWYM-10



L.S. 0019

REVISED:02-28-93

CMWYM-11



L.S. 0019

CMWYM-12

REVISED:02-28-93



CMWYM-13

REVISED:02-28-93



L.S. 0019

REVISED: 02-28-93



CMWYM-15

L.S. 0019

REVISED:02-28-93



CMWYM-16

L.S. 0019

REVISED:02-28-93



CMWYM-17

L.S. 0019

REVISED:02-28-93



L.S. 0019

REVISED:02-28-93

CMWYM-18



CMWYM-19

L.S. 0019

REVISED:02-28-93



L.S. 0019

REVISED:02-28-93

CMWYM-20



CMWYM-21

L.S. 0019

REVISED:02-28-93



L.S. 0019

REVISED:02-28-93

CMWYM-22



CMWYM-23

L.S. 0019

REVISED:02-28-93



L.S. 0019

REVISED: 02-28-93

CMWYM-24



L.S. 0019

REVISED: 02-28-93

CMWYM-25



CMWYM-26

L.S. 0019

REVISED:02-28-93



L.S. 0019

REVISED:02-28-93

CMWYM-27



L.S. 0019

CMWYM-28

REVISED:02-28-93



CMWYM-29

L.S. 0019

REVISED:02-28-93



L.S. 0019

CMWYM-30

REVISED:02-28-93



CMWYM-31

L.S. 0019

REVISED:02-28-93



L.S. 0019

CMWYM-32

REVISED:02-28-93



L.S. 0019

REVISED:02-28-93

CMWYM-33



L.S. 0019

REVISED:02-28-93

CMWYM-34



L.S. 0019

REVISED:02-28-93

CMWYM-35



CMWYM-36

L.S. 0019

REVISED:02-28-93



L.S. 0019

REVISED:02-28-93

CMWYM-37



L.S. 0019

REVISED:02-28-93

CMWYM-38



CMWYM-39

L.S. 0019

REVISED:02-28-93



L.S. 0019

REVISED:02-28-93

CMWYM-40



CMWYM-41

L.S. 0019

REVISED:02-28-93

NOTES:



LS 0154

LS015401

REVISED: 02-28-93



LS 0154

LS015402

REVISED:02-28-93



LS 0154

LS015403

REVISED:02-28-93



LS 0154

REVISED:02-28-93

LS015404



LS 0154

REVISED:02-28-93

LS015405



LS 0154

REVISED:02-28-93

LS015406



LS015407

LS 0154 REVISED:02-28-93



LS 0161

REVISED:02-28-93

LS016101



LS 0161

REVISED:02-28-93

LS016102